

Symptôme N°1.b. : Plus d'eau gazeuse (la bonbonne de CO2 est vide)

Marche à suivre :

- 1) **Vérifier que la bonbonne de CO2 est bien vide en lisant le numéro du manomètre**
→ Si celui-ci indique 2 bars ou moins, la bonbonne est vide et doit être changée

Si vous n'avez pas de bonbonne de réserve, envoyer un email sur l'adresse info@datismart.com pour demander une nouvelle bonbonne.

Si vous avez une bonbonne de réserve, suivez la procédure suivante :

- 2) **Ouvrir le capot avant de la machine, sortir la bonbonne de CO2 et fermer la vanne**



- 3) **A l'aide d'une clé de 28, dévisser le réducteur de pression/manomètre. Pendant que vous dévissez l'embout, maintenir le manomètre en place avec une clé de 12.**
Attention : Si le manomètre n'est pas maintenu en place, il y a un risque d'endommager le joint et d'avoir une fuite de CO2 par après.



- 4) Retirer le capuchon de la bonbonne de réserve et le visser sur la bonbonne vide, ranger cette dernière pour collecte de la vidange par après.
- 5) Retirer le plastique jaune couvrant l'embout de la nouvelle bonbonne et visser le manomètre sur cette dernière en respectant la procédure décrite au point 4.
- 6) Remplacer la bonbonne de CO2 dans la machine et ouvrir la nouvelle bonbonne de CO2.
- 7) Tirer de l'eau pétillante jusqu'à entendre le carbonisateur se mettre en route (parfois plusieurs litres)
- 8) Vérifier qu'il n'y a aucune fuite sur le manomètre en utilisant un savon liquide.

→ Si des petites bulles apparaissent, le joint a été touché et il doit être changé, envoyer un email sur info@datismart.com pour demander cette opération.
- 9) Refermer le capot de la machine.